



Témaszám: T-41-J063/4/20

---

## **JEGYZŐKÖNYV**

**a Jászberény (H-5100) város, 6450/1. hrsz.  
alatti közterületen telepített  
„D” típusú sportpark  
kültéri fitness eszközeinek állapotáról és biztonságosságáról**

Készítette az ÉMI-TÜV SÜD Kft.  
(2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)  
Építőipari Szolgáltatások Osztály

Budapest, 2020. május hó

A jegyzőkönyv 3 számozott oldalt és 1 mellékletet tartalmaz.  
A jegyzőkönyv az osztályvezető írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható.

## 1. ELŐZMÉNYEK

### 1.1 A megbízó neve, címe:

név: Z6 Sport Innováció Kft.  
cím: 4027 Debrecen, Füredi u. 49-51.

### 1.2 Az üzemeltető neve, címe:

név: Jászberény Városi Önkormányzat  
cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

### 1.3 Az ellenőrzést végző szervezet adatai:

név: ÉMI-TÜV SÜD Kft., Építőipari Szolgáltatások Osztálya  
cím: 1043 Budapest, Dugonics u. 11.

### 1.4 Az ellenőrzés helye:

Jászberény (H-5100) város, 6450/1. hrsz. alatti közterületen telepített „D” típusú sportpark

### 1.5 Az ellenőrzés időpontja:

2020. május 19.

### 1.6 Az ellenőrzés tárgya:

- A „D” típusú sportpark kültéri fitness eszközeinek első helyszíni ellenőrzése során:
- a biztonságossági követelményeknek való megfelelés ellenőrzése az „MSZ EN 16630:2015 Állandóra telepített kültéri fitness eszközök. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek” szabvány szerint,
  - szükséges dokumentáció meglétének és megfelelésének ellenőrzése:
    - a kültéri fitness eszközök megfelelési tanúsítványának megléte ill. érvényessége, valamint,
    - a használati és karbantartási utasítás megléte.

Az ellenőrzés nem terjed ki az egyéb berendezések –padok, kerítés – állagának felmérésére, véleményezésére, valamint laboratóriumi vagy statikai vizsgálatot igénylő ellenőrzésekre sem. A teherbírás csökkenésére utaló jeleket (pl. korróziót) állapotromlásként regisztráljuk.

## 2. AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZERE ÉS DOKUMENTÁLÁSA

Az ellenőrzés alapját az „MSZ EN 16630:2015 Állandóra telepített kültéri fitness eszközök. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek” című szabvány képezte.

A helyszíni ellenőrzést szemrevételezéssel és szabvány szerinti mérésekkel végeztük. Az ellenőrzés eredményét, ennek alapján tett megállapításainkat a kültéri fitness eszközökre vonatkozó **adatlapokon** táblázatszerűen összeállítva közöljük (Ld. 1. sz. melléklet), amelyek az alábbi adatokat tartalmazzák:

- az ellenőrzött sportpark pontos címét,
- az ellenőrzés időpontját,
- az ellenőr nevét,
- a kültéri fitness eszközök megfelelőségének értékelését, nem megfelelőségük esetén annak indoklását és javaslattételeket a lehetséges javításokra,
- szükséges dokumentáció (megfelelőségi tanúsítvány, használati- és karbantartási utasítás) ellenőrzését.

A fitness eszközök állapotát, elhelyezkedését fényképfelvételekkel rögzítettük, amelyek a jegyzőkönyv adatlapjain megtalálhatók. A megállapításaink az ellenőrzés időpontjában rögzített állapotra vonatkoznak.

## 3. AZ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE

Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. Építőipari Szolgáltatások Osztálya megállapítja, hogy a **Jászberény (H-5100) város, 6450/1. hrsz. alatti közterületen** telepített „D” típusú sportpark kültéri fitness eszközei a vonatkozó biztonságtechnikai követelményeknek **megfelelnek**.

A sportpark fölé benyúló fák felülvizsgálatát és a száraz ágak gallyazását rendszeresen el kell végeztetni.

Az üzemeltető feladata a környezet tereprendezésének fenntartása és az esési (edzési) terek karbantartása. A sportpark burkolt felülete mellett a termett talajt (gyepet) a szegéllyel egy síkba kell feltölteni, illetve kimosódás vagy lokális talajsüllyedés esetén a talajt pótolni szükséges!

A sportpark megfelelő működtetése érdekében javasoljuk szakértői intézet általi háromévenkénti ellenőrzést.

## 4. Mellékletek: 1. Adatlap

Budapest, 2020. május 21.

A jegyzőkönyvet készítette:



Kotró Tamás  
ellenőr



Ellenőrizte:



Várdai Attila  
osztályvezető



ÉMI-TÜV

---

1. melléklet

Adatlap



**Adatlap a Jászberény (H-5100) város, 6450/1. hrsz. alatti közterületen  
telepített „D” típusú sportpark  
kültéri fitness eszközeinek megfelelőségéről**

<b>Üzemeltető</b>	Jászberény Városi Önkormányzat 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
<b>Ellenőrzés időpontja</b>	2020.05.19.
<b>Ellenőrzést végezte</b>	Kotró Tamás

**Adatok**

<b>Megnevezése</b>	<b>1. „D” típusú sportpark kültéri fitnesseszközei (egyenes alacsony húzódkodó, bordásfal 1900, multi húzódkodó 1500, lépegetők – HDPE felület, egyenes rúd, egyenes húzódkodó, fekvőtámasz elemek, kombinált húzódkodó, vízszintes létra, multi tréner dupla, vízszintes hullám, alacsony húzódkodó, Monkey Rack, hátizom erősítő oszlopon, Z tolódkodó oszlopon, tolódkodó állvány, párhuzamos korlát 3 elemes, hasizom erősítő oszlopon)</b>
<b>Gyártó/Forgalmazó</b>	KATKER 2005 Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Kft.
<b>Típus</b>	egyenes alacsony húzódkodó 1900_002 – FKP14-H027_19_A bordásfal 1900 - FKP14-H030_19-01 multi húzódkodó 1500 – FKP14-H070-01_A lépegetők – HDPE felület – EE-03-_03 egyenes rúd – FKP14-H027_A egyenes húzódkodó – FKP14-H027 fekvőtámasz elemek – KP14-0001-3 kombinált húzódkodó – FKP14-H340 Vízszintes létra – FKP14-H019_B multitréner dupla – KE-14_01 vízszintes hullám – FKP14-E110 alacsony húzódkodó – tolódkodó – FKP14-H060_A Monkey Rack – FKP14-H022_C Hátizom erősítő oszlopon – OE-03_02 Z tolódkodó oszlopon – FKP14-H190_00 Tolódkodó állvány – FKP14-0010_B Párhuzamos korlát 3 elemes – FKP14-H360 Hasizom erősítő oszlopon – OE-06_01
<b>Szabadesés-magasság</b>	egyenes alacsony húzódkodó 1900_002 – 131 cm bordásfal 1900 – 205 cm multi húzódkodó 1500 – 121 cm lépegetők – HDPE felület – 58 cm egyenes rúd – 161 cm egyenes húzódkodó – 140 cm fekvőtámasz elemek – 34 cm kombinált húzódkodó – 116 cm Vízszintes létra – 138 cm multi tréner dupla – 142 cm vízszintes hullám – 110 cm alacsony húzódkodó – tolódkodó – 141 cm Monkey Rack – 179 cm Hátizom erősítő oszlopon – 78 cm Z tolódkodó oszlopon – 96 cm Tolódkodó állvány – 145 cm Párhuzamos korlát 3 elemes – 149 cm Hasizom erősítő oszlopon – 72 cm

**Adatlap a Jászberény (H-5100) város, 6450/1. hrsz. alatti közterületen  
telepített „D” típusú sportpark  
kültéri fitness eszközeinek megfelelőségéről**

<b>Üzemeltető</b>	Jászberény Városi Önkormányzat 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
<b>Ellenőrzés időpontja</b>	2020.05.19.
<b>Ellenőrzést végezte</b>	Kotró Tamás

<b>Ütközőfelület anyaga</b>	gumilap
<b>gumilap típusa</b>	KAT-GT1-60/15 (Katker 2005 Kft.)
<b>gumilap mérete</b>	50x50x6,0 cm (HIC=2,1 m)

**Megjegyzés:**

A sportpark fölé benyúló fák felülvizsgálatát és a száraz ágak gallyazását rendszeresen el kell végeztetni. Az üzemeltető feladata a környezet tereprendezésének fenntartása és az esési terek karbantartása. A sportpark burkolt felülete mellett a termett talajt (gyepet) a szegéllyel egy síkba kell feltölteni, illetve kimosódás vagy lokális talajsüllyedés esetén a talajt pótolni szükséges!

Telepítés éve: 2020. május

Tanúsítvánnyal rendelkező kültéri fitness eszközök.

Egyenes alacsony húzódkodó tanúsítvány száma: T-41065/15/2016

Bordásfal tanúsítvány száma: T-41065/17/2016

Multi húzódkodó tanúsítvány száma: T-41065/19/2016

Egyenes rúd tanúsítvány száma: T-41065/15/2016

Egyenes húzódkodó tanúsítvány száma: T-41065/14/2016

Fekvőtámasz elemek tanúsítvány száma: T-41065/33/2016

Kombinált húzódkodó tanúsítvány száma: T-41065/29/2016

Vízszintes létra tanúsítvány száma: T-41065/7/2016

Vízszintes hullám tanúsítvány száma: T-41065/3/2016

Alacsony húzódkodó – tolódkodó tanúsítvány száma: T-41065/18/2016

Monkey Rack tanúsítvány száma: T-41065/9/2016

Z tolódkodó oszlopon tanúsítvány száma: T-41065/23/2016

Tolódkodó állvány tanúsítvány száma: T-41065/34/2016

Párhuzamos korlát 3 elemes tanúsítvány száma: T-41065/31/2016

kiállítója: ÉMI-TÜV SÜD Kft. kiállítás dátuma: 2016.07.25.

Lépegetők – HDPE felület, tanúsítvány száma: T-41116/1/2018

Hasizom erősítő oszlopon tanúsítvány száma: T-41116/4/2018

Hátizom erősítő oszlopon tanúsítvány száma: T-41116/5/2018

Multitréner dupla tanúsítvány száma: T-41116/10/2018

kiállítója: ÉMI-TÜV SÜD Kft. kiállítás dátuma: 2018.11.30.

Tanúsítvánnyal rendelkező gumilap.

Tanúsítvány száma: T-41155/2017

kiállítója: ÉMI-TÜV SÜD Kft. kiállítás dátuma: 2017.08.03.



<b>Adatlap a Jászberény (H-5100) város, 6450/1. hrsz. alatti közterületen telepített „D” típusú sportpark kültéri fitness eszközeinek megfelelőségéről</b>	
<b>Üzemeltető</b>	Jászberény Városi Önkormányzat 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
<b>Ellenőrzés időpontja</b>	2020.05.19.
<b>Ellenőrzést végezte</b>	Kotró Tamás

### Fényképek





**Adatlap a Jászberény (H-5100) város, 6450/1. hrsz. alatti közterületen  
telepített „D” típusú sportpark  
kültéri fitness eszközeinek megfelelőségéről**

<b>Üzemeltető</b>	Jászberény Városi Önkormányzat 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
<b>Ellenőrzés időpontja</b>	2020.05.19.
<b>Ellenőrzést végezte</b>	Kotró Tamás





<b>Adatlap a Jászberény (H-5100) város, 6450/1. hrsz. alatti közterületen          telepített „D” típusú sportpark          kültéri fitness eszközeinek megfelelőségéről</b>	
<b>Üzemeltető</b>	Jászberény Városi Önkormányzat 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
<b>Ellenőrzés időpontja</b>	2020.05.19.
<b>Ellenőrzést végezte</b>	Kotró Tamás



<b>Eltérések a szabványtól</b>	<b>Javasolt javítás</b>	<b>Értékelés</b>
-	-	Megfelel

<b>Dokumentáció</b>	<b>Észrevételek</b>
Megjelölés	van
Tanúsítvány - eszközök és gumilap	van
Használati és karbantartási útmutató	van